CÓDIGO: 664669

CILINDRO DE GAS

PROPANO / PROPANE

HAND TORCH CILINDER

- Para trabajos con soldadura blanda, remosión de pintura, pernos y tuercas oxidadas, así como descongelar tuberías.
  For light soldering jobs, removing paint, rusty bolts and nuts and thawing frozen pipes.
- Usar solamente con sopletes diseñados para gas propano.*
  *Use only with torches designed for propane gas.**



⚠ PELIGRO / DANGER

H220 - GAS EXTREMADAMENTE INFLAMABLE.
EXTREMELY FLAMMABLE GAS.
H-280 - CONTIENE GAS A PRESIÓN; PELIGRO DE EXPLOSIÓN EN CASO DE CALENTAMIENTO.
IT CONTAINS GAS UNDER PRESSURE; MAY EXPLODE IF HEATED.

- Lea todas las advertencias importantes de seguridad en la etiqueta lateral.
  Read and follow important and safety warnings on side label.

CONT. NETO: 785 ml (400 g)

Utilizar únicamente con sopletes diseñados para gas MAP-Pro o MAPP. No utilizar nunca con aparatos de propano estándar como linternas, estufas, sopletes, etc.

PELIGRO DE INCENDIO/EXPLOSIÓN

Contiene suficiente gas para provocar incendios, explosiones y quemaduras graves. Para reducir la posibilidad de fuga, incendio o explosión:

ANTES DE USAR

1. Revise los sellos del cilindro y del soplete. Nunca lo use si está dañado o con sellos faltantes. Deseche el cilindro si hay partículas de suciedad u óxido en el área de la válvula.
2. Apague el soplete.
3. Sostenga el cilindro en posición vertical mientras conecta el soplete.
4. Fije el cilindro al aire libre lejos de luces piloto, llamas, chispas y otras fuentes de combustión. Estas pueden encender fugas de gas.
5. Apriete a mano solamente. Nunca use herramientas para apretar. Apretar demasiado puede dañar los sellos.
6. Compruebe si hay fugas. Ponga agua con jabón en las conexiones y busque burbujas. Escuche el silbido del gas que se escapa. Si percibe frío extremo, un olor a podrido o a huevo. No lo use si hay fugas.
7. Lea y siga las instrucciones.

DURANTE EL USO

1. Utilícelo en posición vertical para evitar llamaradas o destellos. Nunca deje caer o tire el cilindro.
2. Si el soplete chisporrotea o se enciende, ponga el cilindro en posición vertical y apague el soplete. Ventile la zona para eliminar el gas no quemado. Encienda lentamente. Después de oír un ligero silbido, vuelva a encender.
3. Nunca lo utilicé cerca llamas, chispas y otras fuentes de combustión. Pueden encender el gas que se escapa.

DESPUÉS DEL USO

1. Apague el soplete y deje enfríar.
2. Desmonte el soplete cuando no lo utilicé.
3. Desmonte al aire libre lejos de luces piloto, flamas, chispas y otras fuentes de combustión. Pueden encender el gas que se fuga.
4. Coloque de nuevo el tapón para mantener limpia la válvula.

EN CASO DE INCENDIO

1. Salga del área rápidamente. Llame por ayuda.
2. Permita que el cilindro se queme.

RIESGO DE MONÓXIDO DE CARBONO

La combustión del gas MAP-Pro produce monóxido de carbono (CO). El CO es invisible, no tiene olor y puede causar la muerte. Quemar gas MAP-Pro en una tienda de campaña, caravana, furgoneta u otro lugar cerrado puede ser peligroso.

1. Utilícelo sólo en áreas bien ventiladas. Si experimenta dolor de cabeza, somnolencia o náuseas, apague la unidad y tome aire fresco rápidamente.
2. Nunca lo utilice donde haya personas durmiendo.
3. Siga las instrucciones del aparato para un uso adecuado.

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

1. Mantener fuera del alcance de los niños.
2. Nunca exponga el cilindro al calor, chispas o llamas. Nunca deje a la luz directa del sol. Nunca almacene a temperaturas superiores a 49 °C.
3. Nunca almacenar en espacios habitados.
4. Nunca poner en el equipaje o llevar en trenes o aviones.
5. Para deshacerse de él, póngase en contacto con el servicio local de recogida de basura o con un centro de reciclaje. No perforar.

ADVERTENCIA: Este recipiente y los subproductos de la combustión de su contenido contienen sustancias químicas que, según el Estado de California, causan cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.

Distribuido por: Industrias Unidas S.A. de C.V. Carretera Panamericana México Querétaro kilómetro 109, s/n, Pastejé, Jocotitlán, Estado de México, C.P. 50734. RFC: IUN390731NH9. Tel.: (55) 5118-1400. **Hecho en México.**

CENTRO DE ATENCIÓN A NIVEL NACIONAL
800 900 4872
case@iusa.com.mx